





# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-081



### Dane techniczne:



Zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

GRUPA EPX Paweł Matera  
39-205 Pustków 288  
NIP: 872-217-15-19  
Regon: 180498345  
www.epx.com.pl  
epx@epx.com.pl



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-081



### Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Słupy ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

Kolorowe płyty HDPE antypoślizgowe 15mm

Różne profile i rury stalowe nierdzewne

Liny  $\varnothing 16$  PP z stalowym rdzeniem

Wszystkie śruby i profile zaślepięte plastikowymi zabezpieczeniami

Łączenia lin wykonane z aluminium i wysokiej jakości tworzywa

**Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.**

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.

#### GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288  
NIP: 872-217-15-19  
Regon: 180498345  
[www.epx.com.pl](http://www.epx.com.pl)  
[epx@epx.com.pl](mailto:epx@epx.com.pl)

